



Território Encontro das Águas

MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax[™](044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

LAUDO DE AVALIAÇÃO

A Comissão Avaliadora, nomeada pela Portaria 225/2022, no exercício das funções que lhes foram conferidas, avaliam e fixam a avaliação mínima para alienação do bem avaliado, a saber:

MODELO/MARCA	ANO DE FAB.	PLACA	PREÇO MÍN.
VEICULO I/CHEVROLET CLASSIC LS, COR BRANCA, ANO/MODELO 2013/2014, COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, 04 PORTAS, POTÊNCIA 78CV – PLACA AXO-1G74 – CHASSI 8AGSU19FOER137003, ESPÉCIE TIPO – PAS/AUTOMÓVEL. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A ÁGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, ESTACIONAMENTO REGULAR, AROS BONS, PNEUS REGULAR, ESTEPE FALTANDO, CALOTAS IMPRESTÁVEIS, CHAVE BOA, BATERIA REGULAR, LUZ DE RÉ BOA, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS BOAS, FARÓIS REGULARES, BUZINA BOA, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA REGULAR, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR DE COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMPERATURA BOM, HODÔMETRO BOM, BANCOS DIANTEIROS REGULAR, BANCO TRASEIRO REGULAR, TETO E LATERAIS REGULAR, TAPETES REGULARES, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDRO TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAL BONS, ESPELHO RETROVISORES IMPRESTÁVEIS, PORTAS BOAS, PARALAMAS BONS, PARA-CHOQUES BONS, CAPUZ BOM, TETO BOM, TAMPA DO PORTA-MALAS BOM, EXTINTOR BOM, TRIÂNGULO BOM, CINTO SEGURANÇA BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA BOM, CALHAS IMPRESTÁVEIS, LIMP. P-BRISA REGULAR, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODA FALTANDO, RÁDIO FALTANDO, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: RETIFICAR MOTOR COMPLETO E REVISAR MECÂNICA E ELÉTRICA.	2013/2014	AXO-1G74	R\$ 13.000,00

5

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ PICKUP SPRI, COR BRANCA ANO/MODELO 2014/2014, COMBUSTÍVEL-DIESEL, POTÊNCIA 1461CV PLACA AZW-8145 - CHASSI/ 8AC906633EE099502, ESPÉCIE TIPO ESPECIAL CAMINHÃO. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA ÁGUA IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AR IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS IMPRESTÁVEL, TUBOS SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA IMPRESTÁVEL, ESTACIONAMENTO IMPRESTÁVEL, AROS BONS, PNEUS REGULARES, ESTEPE BOM CALOTAS FALTANDO, CHAVE BOA, BATERIA IMPRESTÁVEL, LUZ DE RÉ BOM, PISCA ALERTA REGULAR, LANTERNAS BOM, FARÓIS REGULARES, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEL, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP BOM, HODÔMETRO BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCO TRASEIROS BOM, TETO E LATERAIS BOM, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDRO TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BONS, ESPELHOS RETROVISORES BONS, VIDROS ELÉTRICOS REGULARES, SPOILER BOM, PORTAS REGULARES, PARA-LAMAS REGULAR, PARA-CHOQUES REGULAR, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, TAMPA PORTA-MALA REGULAR, EXTINTOR REGULAR, TRIANGULO FALTANDO, CINTO SEG BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA FALTANDO, LIMP. P. BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODAS FALTANDO, RÁDIO BOM, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: MOTOR COM DEFEITO, E TURBINA QUEBRADA, MOTOR ENCONTRA-SE DESMONTADO, CONFORME INFORMAÇÕES DO MECÂNICO, ESTÁ FALTANDO ALGUMAS PEÇAS E AS DEMAIS ENCONTRA-SE DENTRO DA PARTE TRASEIRA DA AMBULÂNCIA.	2014/2014	AZW-8145	R\$ 45.000,0
IVECO FIAT/DAILY 3510, COR BRANCA, ANO/MODELO 2002/2002 COMBUSTÍVEL-DIESEL, POTÊNCIA 103CV, PLACA JZO-7353 CHASSI-93ZC3570128306623. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR FALTANDO, SISTEMA ÁGUA FALTANDO, SISTEMA AR FALTANDO, TUBOS E SILENCIOSOS IMPRESTÁVEIS, TUBOS E SILENCIOSOS FALTANDO, INJEÇÃO ELETRÔNICA FALTANDO, ESTACIONAMENTO IMPRESTÁVEL, AROS BONS, PNEUS REGULARES, ESTEPE BOM, CALOTAS FALTANDO, CHAVE BOA, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ IMPRESTÁVEL, PISCA ALERTA IMPRESTÁVEL, LANTERNAS IMPRESTÁVEIS, FARÓIS REGULARES, BUZINA FALTANDO, SINALEIRA DE DIREÇÃO REGULARES, LIMPADO DE PARA-BRISA	2002/2002	JZO-7353	R\$ 10.000,0

B S. JH



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

IMPRESTÁVEL, VELOCÍMETRO REGULAR, MARCADOR COMBUSTÍVEL REGULAR, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP REGULAR, HODÔMETRO REGULAR, BANCOS DIANTEIROS REGULAR, TETO E LATERAIS REGULAR, TAPETES FALTANDO, VIDRO DIANTEIRO IMPRESTÁVEL, VIDROS LATERAIS REGULARES, ESPELHOS RETROVISOR REGULARES, SPOILER IMPRESTÁVEL, PORTAS REGULARES, PARA-LAMAS REGULARES, PARA CHOQUES IMPRESTÁVEL, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTOR FALTANDO, TRIÂNGULO FALTANDO, CINTO SEG REGULAR, PÁRA SOL REGULAR, MACACO/BOLSA FALTANDO, CALHAS FALTANDO, LIMP. P BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO REGULAR, CHAVE DE RODAS FALTANDO, RÁDIO FALTANDO, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE DE USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: FAZER MANUTENÇÃO COMPLETA, PAINEL TRINCADO, VOLANTE DESGASTADO, PARA CHOQUE QUEBRADO, LANTERNA TRASEIRA DIREITA TODA QUEBRADA, MEIA LUZ TRASEIRA QUEBRADA, LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO QUEBRADA, MAÇANETA PORTA LADO DIREITO/ESQUERDA QUEBRADA, MAÇANETA PORTA DE CORRER QUEBRADA. OBS. VEÍCULO SEM MOTOR.			
PÁ CARREGADEIRA WANG LW 3000 ANO/MODELO 2014/2014 COR AMARELA PARTICULARIDADE DO VEÍCULO: MOTOR REGULAR, SISTEMA ÁGUA REGULAR, SISTEMA AR REGULAR, AR CONDICIONADO IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR, AROS BOM, PNEUS IMPRESTÁVEIS, CHAVE BOM, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ IMPRESTÁVEL, FAROL DE MILHA IMPRESTÁVEL, PISCA ALERTA IMPRESTÁVEL, LANTERNAS IMPRESTÁVEIS, FARÓIS IMPRESTÁVEIS, BUZINA FALTANDO, SINALEIRA DE DIREÇÃO IMPRESTÁVEIS, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEIS, VELOCÍMETRO REGULAR, MARCADOR COMBUSTÍVEL REGULAR, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP. REGULAR, HODÔMETRO REGULAR, BANCO DIANTEIRO BOM, TETO E LATERAIS BONS, VIDRO DIANTEIRO BONS, VIDRO TASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BOM, ESPELHOS RETROVISORES FALTANDO, PORTA REGULAR, PARA-LAMAS REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTOR REGULAR, TRIÂNGULO FALTANDO, CINTO SEGURANÇA BOM, PÁRA-SOL BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOM, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÃO: REVISAR	2014/2014		R\$ 75.000,00

3 4 8



Território Encontro das Águas

MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefãx (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

EMBUCHAMENTO COMPLETO, REVISAR TRANSMISSÃO, REVISAR BANCO, DEGRAUS, RETROVISORES, REVISAR ELÉTRICA, REVISAR AR CONDICIONADO, REVISAR FREIO, FALTANDO 02 PNEUS NA DIANTEIRA.			
PAS/MICROONIB. FIAT/DUCATO MC TCA MIC, COR PRATA, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO/MODELO 2011/2012 POTÊNCIA 127CV - PLACA AUQ-5524, CHASSI 93W245H34C2083157. PARTICULARIDADE DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, AR-CONDICIONADO IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS REGULARES, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, ESTACIONAMENTO BOM, AROS BONS, PNEUS BONS, ESTEPE BOM, CHAVE IMPRESTÁVEL, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ BOA, PISCA ALERTA BOA, LANTERNAS BONS, FARÓIS REGULARES, BUZINA BOA, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO BOM, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP. BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCOS TRASEIROS BONS, TETO E LATERAIS BONS, TAPETES FALTANDO, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDROS TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BONS, ESPELHOS RETROVISORES BONS, VIDROS ELÉTRICOS BONS, PORTAS BOAS, PARA-LAMAS BONS, PARA-CHOQUES BOM, CAPUZ BOM, TETO BOM, TAMPA PORTA-MALA REGULAR, EXTINTOR BOM, TRIANGULO BOM, CINTO SEG. BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA BOM, CALHAS BONS, LIMP. P-BRISA FALTANDO, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODAS BOM, RÁDIO FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: RETIFICAR MOTOR, FAZER EMBUCHAMENTO, FREIO E SUSPENSÃO, TROCAR FECHO DA PORTA TRASEIRA, REVISAR AR CONDICIONADO, REVISAR ELÉTRICA, COLOCAR CAPA LATERAL DO PARA-CHOQUE, TROCAR FORRAÇÃO INTERNA, TROCAR LIMITADOR DA PORTA L-D, TROCAR TRILHO DA PORTA LATERAL, TROCAR 02 BATENTES FIXO DA PORTA DE CORRER, TROCAR ÓLEO E FILTROS E TROCAR INSULFILME PORTA TRAZEIRA.	2011/2012	AUQ-5524	R\$ 45.000,00
COMPACT MARCA DAMAEQ ANO/MODELO 2012/2013. PARTICULARIDADE DO EQUIPAMENTO: LUZ DE RÉ BOA, PISCA ALERTA BOA, LANTERNAS BOA, SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO BOA. EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COMANDOS BONS, MANGUEIRAS REGULARES E SINALIZAÇÃO BOA.	2012/2013		R\$ 10.000,00

5 8.50



Território Encontro das Águas

MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

A COMISSÃO AVALIADORA PROCEDEU À AVALIAÇÃO ACIMA CITADA, EM DATA DE 30/06/2023, SOB A PRESIDÊNCIA DO BRUNO HENRIQUE ALVES CARRILHO E DOS MEMBROS ÂNGELO FERNANDES DA SILVA, SÍLVIO DE MAZZI DOS SANTOS E DRIELLE CONOR ALVES, OS QUAIS INFRA ASSINAM COMO PROVA DA FIDEDIGNIDADE DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES PROPOSTAS.

ITAÚNA DO SUL, 30 DE JUNHO DE 2023.


BRUNO HENRIQUE ALVES CARRILHO

PRESIDENTE


ÂNGELO FERNANDES DA SILVA

MEMBRO


SÍLVIO DE MAZZI DOS SANTOS

MEMBRO


DRIELLE CONOR ALVES

MEMBRO