



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

LAUDO DE AVALIAÇÃO

A Comissão Avaliadora, nomeada pela Portaria 225/2022, no exercício das funções que lhes foram conferidas, avaliam e fixam a avaliação mínima para alienação do bem avaliado, a saber:

MODELO/MARCA	ANO DE FAB.	PLACA	PREÇO MÍN.
AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ PICKUP SPRI, COR BRANCA ANO/MODELO 2014/2014, COMBUSTÍVEL-DIESEL, POTÊNCIA 1461CV PLACA AZW-8145 - CHASSI/ 8AC906633EE099502, ESPÉCIE TIPO ESPECIAL CAMINHÃO. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA ÁGUA IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AR IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS IMPRESTÁVEL, TUBOS SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA IMPRESTÁVEL, ESTACIONAMENTO IMPRESTÁVEL, AROS BONS, PNEUS REGULARES, ESTEPE BOM CALOTAS FALTANDO, CHAVE BOA, BATERIA IMPRESTÁVEL, LUZ DE RÉ BOM, PISCA ALERTA REGULAR, LANTERNAS BOM, FARÓIS REGULARES, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEL, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP BOM, HODÔMETRO BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCO TRASEIROS BOM, TETO E LATERAIS BOM, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDRO TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BONS, ESPELHOS RETROVISORES BONS, VIDROS ELÉTRICOS REGULARES, SPOILER BOM, PORTAS REGULARES, PARA-LAMAS REGULAR, PARA-CHOQUES REGULAR, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, TAMPA PORTA-MALA REGULAR, EXTINTOR REGULAR, TRIANGULO FALTANDO, CINTO SEG BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA FALTANDO, LIMP. P. BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODAS FALTANDO, RÁDIO BOM, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: MOTOR COM DEFEITO, E TURBINA QUEBRADA, MOTOR ENCONTRA-SE DESMONTADO, CONFORME INFORMAÇÕES DO MECÂNICO, ESTÁ FALTANDO ALGUMAS PEÇAS E AS DEMAIS ENCONTRA-SE DENTRO DA PARTE TRASEIRA.	2014/2014	AZW-8145	R\$ 30.000,00

Gilson

A

S. B.

A

S



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

IVECO FIAT/DAILY 3510, COR BRANCA, ANO/MODELO 2002/2002 COMBUSTÍVEL-DIESEL, POTÊNCIA 103CV, PLACA JZO-7353 CHASSI-93ZC3570128306623. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR FALTANDO, SISTEMA ÁGUA FALTANDO, SISTEMA AR FALTANDO, TUBOS E SILENCIOSOS IMPRESTÁVEIS, TUBOS E SILENCIOSOS FALTANDO, INJEÇÃO ELETRÔNICA FALTANDO, ESTACIONAMENTO IMPRESTÁVEL, AROS BONS, PNEUS REGULARES, ESTEPE BOM, CALOTAS FALTANDO, CHAVE BOA, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ IMPRESTÁVEL, PISCA ALERTA IMPRESTÁVEL, LANTERNAS IMPRESTÁVEIS, FARÓIS REGULARES, BUZINA FALTANDO, SINALEIRA DE DIREÇÃO REGULARES, LIMPADO DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEL, VELOCÍMETRO REGULAR, MARCADOR COMBUSTÍVEL REGULAR, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP REGULAR, HODÔMETRO REGULAR, BANCOS DIANTEIROS REGULAR, TETO E LATERAIS REGULAR, TAPETES FALTANDO, VIDRO DIANTEIRO IMPRESTÁVEL, VIDROS LATERAIS REGULARES, ESPELHOS RETROVISOR REGULARES, SPOILER IMPRESTÁVEL, PORTAS REGULARES, PARA-LAMAS REGULARES, PARA CHOQUES IMPRESTÁVEL, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTOR FALTANDO, TRIÂNGULO FALTANDO, CINTO SEG REGULAR, PÁRA SOL REGULAR, MACACO/BOLSA FALTANDO, CALHAS FALTANDO, LIMP. P BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO REGULAR, CHAVE DE RODAS FALTANDO, RÁDIO FALTANDO, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE DE USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: FAZER MANUTENÇÃO COMPLETA, PAINEL TRINCADO, VOLANTE DESGASTADO, PARA CHOQUE QUEBRADO, LANTERNA TRASEIRA DIREITA TODA QUEBRADA, MEIA LUZ TRASEIRA QUEBRADA, LANTERNA DIANTEIRA LADO ESQUERDO QUEBRADA, MAÇANETA PORTA LADO DIREITO/ESQUERDA QUEBRADA, MAÇANETA PORTA DE CORRER QUEBRADA. OBS. VEÍCULO SEM MOTOR.	2002/2002	JZO-7353	R\$ 5.000,00
PÁ CARREGADEIRA WANG LW 3000 ANO/MODELO 2014/2014 COR AMARELA PARTICULARIDADE DO VEÍCULO: MOTOR REGULAR, SISTEMA ÁGUA REGULAR, SISTEMA AR REGULAR, AR CONDICIONADO IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, FREIO ESTACIONAMENTO REGULAR, AROS BOM, PNEUS IMPRESTÁVEIS, CHAVE BOM, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ IMPRESTÁVEL, FAROL DE MILHA IMPRESTÁVEL, PISCA ALERTA IMPRESTÁVEL, LANTERNAS IMPRESTÁVEIS, FARÓIS IMPRESTÁVEIS, BUZINA FALTANDO, SINALEIRA DE	2014/2014		R\$ 50.000,00

Gilson

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

DIREÇÃO IMPRESTÁVEIS, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEIS, VELOCÍMETRO REGULAR, MARCADOR COMBUSTÍVEL REGULAR, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP. REGULAR, HODÔMETRO REGULAR, BANCO DIANTEIRO BOM, TETO E LATERAIS BONS, VIDRO DIANTEIRO BONS, VIDRO TASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BOM, ESPELHOS RETROVISORES FALTANDO, PORTA REGULAR, PARA-LAMAS REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTOR REGULAR, TRIÂNGULO FALTANDO, CINTO SEGURANÇA BOM, PÁRA-SOL BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA IMPRESTÁVEL, RELÓGIO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOM, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÃO: REVISAR EMBUCHAMENTO COMPLETO, REVISAR TRANSMISSÃO, REVISAR BANCO, DEGRAUS, RETROVISORES, REVISAR ELÉTRICA, REVISAR AR CONDICIONADO, REVISAR FREIO, FALTANDO 02 PNEUS NA DIANTEIRA.			
PAS/MICROONIB. FIAT/DUCATO MC TCA MIC, COR PRATA, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO/MODELO 2011/2012 POTÊNCIA 127CV - PLACA AUQ-5524, CHASSI 93W245H34C2083157. PARTICULARIDADE DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, AR-CONDICIONADO IMPRESTÁVEL, TUBOS E SILENCIOSOS REGULARES, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, ESTACIONAMENTO BOM, AROS BONS, PNEUS BONS, ESTEPE BOM, CHAVE IMPRESTÁVEL, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ BOA, PISCA ALERTA BOA, LANTERNAS BONS, FARÓIS REGULARES, BUZINA BOA, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO BOM, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP. BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCOS TRASEIROS BONS, TETO E LATERAIS BONS, TAPETES FALTANDO, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDROS TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BONS, ESPELHOS RETROVISORES BONS, VIDROS ELÉTRICOS BONS, PORTAS BOAS, PARA-LAMAS BONS, PARA-CHOQUES BOM, CAPUZ BOM, TETO BOM, TAMPA PORTA-MALA REGULAR, EXTINTOR BOM, TRIANGULO BOM, CINTO SEG. BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA BOM, CALHAS BONS, LIMP. P-BRISA FALTANDO, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODAS BOM, RÁDIO FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: RETIFICAR MOTOR, FAZER EMBUCHAMENTO, FREIO E SUSPENSÃO, TROCAR FECHO DA PORTA TRASEIRA, REVISAR AR CONDICIONADO, REVISAR ELÉTRICA, COLOCAR CAPA LATERAL DO PARA-CHOQUE, TROCAR FORRAÇÃO	2011/2012	AUQ-5524	R\$ 30.000,00

Gilson



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

INTERNA, TROCAR LIMITADOR DA PORTA L-D, TROCAR TRILHO DA PORTA LATERAL, TROCAR 02 BATENTES FIXO DA PORTA DE CORRER, TROCAR ÓLEO E FILTROS E TROCAR INSULFILME PORTA TRAZEIRA.			
COMPACT MARCA DAMAEQ ANO/MODELO 2012/2013. PARTICULARIDADE DO EQUIPAMENTO: LUZ DE RÉ BOA, PISCA ALERTA BOA, LANTERNAS BOA, SINALIZAÇÃO DE DIREÇÃO BOA. EQUIPAMENTO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, COMANDOS BONS, MANGUEIRAS REGULARES E SINALIZAÇÃO BOA.	2012/2013		R\$6.000,00
SCANIA/MCARCOPOLLO VIAGGIO R, COR CINZA, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO/MODELO 2002/2003 POTÊNCIA 360CV - PLACA LOI-8960, CHASSI 9BSK4X2BF33536143. PARTICULARIDADE DO VEÍCULO: MOTOR NOVO, SISTEMA A AGUA BOM, SISTEMA A AR BOM, AR-CONDICIONADO BOM, TUBOS E SILENCIOSOS BOM, INJEÇÃO ELETRÔNICA BOM, ESTACIONAMENTO BOM, AROS BONS, PNEUS BONS, ESTEPE BOM, CALOTAS BOM, CHAVE BOM, BATERIA REGULAR, LUZ DE RÉ BOA, FAROL DE MILHA BOM, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS BONS, FARÓIS REGULARES, BOM, BUZINA BOA, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCÍMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTÍVEL IMPRESTÁVEL, CÂMBIO BOM, MARCADOR DE ÓLEO IMPRESTÁVEL, MARCADOR DE TEMP. BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCOS TRASEIROS BONS, TETO E LATERAIS BONS, TAPETES BOM, VIDRO DIANTEIRO BOM, VIDROS TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BONS, ESPELHOS RETROVISORES BONS, SPOILER REGULAR, PORTAS BOAS, PARA-LAMAS BONS, PARA-CHOQUES BOM, CAPUZ BOM, TETO BOM, TAMPA PORTA-MALA BOM, EXTINTOR BOM, TRIANGULO BOM, CINTO SEG. BOM, PÁRA-SOL BOM, LIMP. P-BRISA BONS, RELÓGIO BOM, CHAVE DE RODAS BOM, RÁDIO FALTANDO, CHAVE-USO BOA, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: Consertar assoalho, compressor do ar com defeito e faltando polia.	2002/2003	LOI-8960	R\$70.000,00
TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630, COR AZUL, COMBUSTÍVEL DIESEL, ANO/MODELO 2017/2017 POTÊNCIA, CHASSI HCCZ3763LHCG599497. PARTICULARIDADE DO TRATOR: MOTOR REGULAR, SISTEMA A AGUA BOM, SISTEMA A AR BOM, INJEÇÃO ELETRÔNICA BOM, AROS BONS, PNEUS REGULAR, CHAVE BOM, BATERIA REGULAR, LUZ DE RÉ REGULAR, FAROL DE MILHA BOM, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS BONS, FARÓIS BONS, BUZINA BOA, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, MARCADOR	2017/2017		R\$130.000,00

Gilson

de S. B. JF



MUNICÍPIO DE ITAÚNA DO SUL

PODER EXECUTIVO

Av. Brasil, 883 – Telefax (044) 3436-1087 – Cx. P. 01

CNPJ: 75.458.836/0001-33

www.itaunadosul.pr.gov.br – email: itaunadosul@brturbo.com.br

CEP. 87980-000 --- ITAÚNA DO SUL.

===== ESTADO DO PARANÁ =====

Território Encontro das Águas

COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP. REGULAR, BANCOS DIANTEIROS IMPRESTÁVEL,, TETO E LATERAIS REGULAR, ESPELHOS RETROVISORES REGULAR, PARA-LAMAS REGULAR, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTOR BOM, CINTO SEG. FALTANDO, MANUAL BOM, CHAVE-USO BOA, OBSERVAÇÕES: solenoide tração queimada, solenoide duo par queimada e banco imprestável.			
---	--	--	--


A COMISSÃO AVALIADORA PROCEDEU À AVALIAÇÃO ACIMA CITADA, EM DATA DE 08/03/2024, SOB A PRESIDÊNCIA DO BRUNO HENRIQUE ALVES CARRILHO E DOS MEMBROS ÂNGELO FERNANDES DA SILVA, SÍLVIO DE MAZZI DOS SANTOS E DRIELLE CONOR ALVES, OS QUAIS INFRA ASSINAM COMO PROVA DA FIDEDIGNIDADE DO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES PROPOSTAS.

ITAÚNA DO SUL, 08 DE MARÇO DE 2024.


BRUNO HENRIQUE ALVES CARRILHO
PRESIDENTE


ÂNGELO FERNANDES DA SILVA
MEMBRO


SÍLVIO DE MAZZI DOS SANTOS
MEMBRO


DRIELLE CONOR ALVES
MEMBRO